




Higrotermômetro + Termômetro de Infravermelho

Modelo RH101



Introdução

Parabéns por sua compra do Higrotermômetro mais Termômetro de Infravermelho Extech. Esse dispositivo mede a umidade relativa, a temperatura do ar (com sonda), e a temperatura de superfícies (com a função de Infravermelho). O LCD grande e fácil de ler com luz de fundo inclui displays primário e secundário além de numerosos indicadores de status. O recurso de Infravermelho inclui um apontador laser para direcionamento conveniente. O uso cuidadoso desse medidor irá proporcionar anos de serviço confiável.


Segurança

- Tenha muito cuidado quando o feixe do apontador laser está ligado
- Não aponte o feixe na direção dos olhos nem deixe o feixe atingir os olhos a partir de uma superfície reflexiva
- Não use o laser perto de gases explosivos ou em outras áreas potencialmente explosivas




Descrição do Medidor

- 1. Sonda de Temperatura do Ar/Umidade
- 2. Conexão de entrada da sonda
- 3. Apontador laser
- 4. Sensor IR (IV)
- 5. Estojo em Borracha
- 6. Display LCD
- 7. Botão de medição do termômetro IV
- 8. Botões de função de IV e Umidade Relativa (4)
- 9. Botões de função da Temperatura do Ar (3)
- 10. Suporte da sonda
- 11. Botão de energia (ON/OFF)
- 12. Botão de luz de fundo



Nota: O compartimento da bateria, suporte de inclinação, tripé, e o parafuso de remoção do suporte da sonda, estão localizados na traseira do instrumento

3



- MAX (topo do LCD): Função Max Hold (retenção máx) ativada para a função de Temperatura do Ar
- HOLD (topo do LCD): Função de Data Hold (retenção de dados) ativada para a função de Temperatura do Ar
- PROBE TEMP (temp. da sonda): Lembrete de que os dígitos no topo do LCD representam a Temperatura do Ar (Sonda)
- Indica que o apontador laser está ligado.
- IR TEMP (temp. IV): Indica que os dígitos maiores no LCD representam a medição da temperatura IR (IV)
- MAX (fundo do LCD): Max Hold (retenção máx) para a função de temperatura IV e RH (UR)
- HOLD (fundo do LCD): Data Hold (Retenção de dados) para a função de temperatura IR (IV) e função RH (UR)
- °C / °F: Unidades de medida de temperatura
- %RH: Unidade de medida da Umidade Relativa
- Dígitos grandes no centro do display LCD para a Umidade Relativa e a Temperatura IV
- Dígitos menores em cima à direita no LCD, para exibir a temperatura da sonda
- ▶ ☐: Indicador de Bateria Fraca

Operação

Energia

Pressione o botão para ligar ou desligar a energia.

Medições de Umidade e Temperatura com Sonda

- 1. Fixe a sonda no medidor através do conector na parte superior do medidor.
- 2. Segure a sonda na área a ser testada e aguarde um tempo adequado para a leitura estabilizar.
- 3. Leia a Umidade Relativa (centro do LCD) e a Temperatura da Sonda (topo do LCD).

NOTA: Não mergulhe a sonda em líquidos; ela se destina somente a ser usada com ar.

Medições de Temperatura com Infravermelho (Sem Contato)

- 1. O sensor de IV está localizado na parte superior do medidor.
- 2. Aponte o sensor na direção da superfície a ser medida.
- Pressione e segure o botão grande vermelho IR para começar medindo a temperatura da superfície de um alvo desejado. IR TEMP e kirão aparecer no display. O apontador laser irá se ligar para ajudar você a apontar o medidor.
- A temperatura da superfície IR (IV) medida aparecerá no centro do LCD (dígitos maiores). A temperatura apresentada é a temperatura da área dentro do ponto.
- 5. Quando o botão vermelho IR é liberado, o apontador laser é desligado e a leitura vai congelar (retenção de dados) no display por cerca de 10 segundos.
- Note que a sonda (varinha de Temperatura do Ar) continua a monitorizar a temperatura durante os testes de IV e sua temperatura é apresentada na parte superior do LCD (dígitos de menores).
- Após aprox. 10 segs, por padrão o medidor passa a exibir a Temperatura do Ar e Umidade.



Desligamento Automático

Para conservar a vida útil da bateria, o medidor se desliga automaticamente após 10 minutos.

Botões de °F/°C

As unidades da Temperatura do Ar e da Temperatura IR (IV) podem ser selecionadas pelo usuário. Para Temperatura do Ar, pressione o botão °F/°C no canto inferior esquerdo. Para as unidades de Temperatura IV, pressione o botão °F/°C no centro do medidor.

Botões de Retenção de Dados

As exibições podem ser retidas (congeladas) em qualquer momento pressionando o botão HOLD. Para a Temperatura do Ar, use o botão HOLD no canto inferior direito. Para a Temperatura IV e para Umidade Relativa, use o botão HOLD no centro-direito do medidor. Pressione HOLD novamente para sair desse modo. Note que no modo de Temperatura IR, Data Hold é ativado automaticamente quando o botão vermelho IR é liberado.

Botões MAX

Pressione o botão MAX (parte inferior do medidor para Temperatura do Ar; centro do medidor para Temperatura IR e Umidade Relativa) para exibir somente a leitura mais alta. Agora a medição exibida irá mudar somente quando uma leitura mais elevada for detectada. Pressione o botão MAX novamente para sair desse modo.

Backlight (luz de fundo) Pressione o botão 🔆 da luz de fundo para ligar a luz. Pressione novamente para desligar.

Considerações sobre Medição por Infravermelho


- Ao realizar medições IV o medidor compensa automaticamente as mudanças na temperatura ambiente. Note que poderá demorar até 30 minutos para ajustar-se a mudanças ambientais extremamente amplas.
- As medições de temperatura baixa rapidamente seguidas por medições de temperaturas altas podem precisar de vários minutos para estabilizar em resultado do processo de arrefecimento do sensor IV.
- Se a superfície do objeto sob teste estiver coberta com gelo, graxa, sujeira, etc., limpe antes de fazer as medições.
- Se a superfície de um objeto for muito reflexiva, aplique fita adesiva opaca ou tinta preta na superfície a ser medida.
- Vapor, poeira, fumaça, etc, podem obstruir as medições.
- Para achar um ponto de calor, apontar o medidor fora da área de interesse, depois escanear em volta (em movimento para cima e para baixo) até o ponto de calor ser localizado.

Teoria de IV

Termómetros IR (IV) medem a temperatura da superfície de um objeto. A energia do sensor ótico do medidor emitida, refletida, e transmitida que é coletada e focada no detector do medidor. Os circuitos do medidor traduzem essa informação em uma leitura LCD.

Campo de visão IV

Garanta que o alvo pretendido é maior que o tamanho do ponto, como se mostra no diagrama abaixo. À medida que a distância de um objeto aumenta, o tamanho do ponto da área medida pelo medidor fica maior. A razão de distância ao alvo é 8:1, significando que se o medidor está a 8 polegadas (20,30 cm) do alvo, o diâmetro (ponto) do objeto sob teste deverá ter no mínimo 1 polegada (2,5 cm). Outras distâncias são mostradas no diagrama do campo de visão abaixo.



Limpeza e armazenamento

- O medidor deve ser limpo com um pano úmido e detergente suave quando necessário. Não usar solventes ou abrasivos.
- 2. Armazenar o medidor em uma área com temperatura e umidade moderadas.

Substituição da bateria

O símbolo da bateria aparece no canto inferior direito do LCD quando a bateria de 9 V precisar ser trocada.

Substitua a bateria de 9 V como segue:

- 1. Desligue o aparelho e desconecte a sonda de temperatura do ar.
- Remova o parafuso grande de cabeça chata na traseira do medidor para remover o suporte da sonda.
- Remova o estojo de borracha que rodeia todo o medidor, puxando-o pela parte superior do medidor.
- 4. Remova o parafuso de cabeça Phillips na traseira do medidor
- 5. Abra o compartimento da bateria e substitua a bateria de 9 V.
- 6. Volte a montar o medidor antes de voltar a usar.



Nunca descarte as baterias usadas ou recarregáveis junto com o lixo doméstico. Como consumidores, os usuários são legalmente obrigados a entregar as baterias usadas em locais de coleta apropriados, a loja de varejo onde as baterias foram compradas, ou outros locais onde são vendidas baterias.

Descarte: Não descarte esse instrumento no lixo doméstico. O usuário é obrigado a entregar os dispositivos em fim de vida em um ponto de coleta designado para a eliminação de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Outros Lembretes de Segurança da Bateria

- Nunca jogue as baterias no fogo. As baterias podem explodir ou vazar.
- Nunca misture vários tipos de baterias. Sempre instale novas baterias do mesmo tipo.


ADVERTÊNCIA: Para evitar choque elétrico, não opere o medidor até a tampa da bateria estar no lugar e firmemente segura.

NOTA: se o medidor não funcionar corretamente, verifique se os fusíveis e a bateria estão funcionando e se foram instalados corretamente.

Calibração

Um ajuste de calibração de umidade está localizado no compartimento da bateria.

- 1. Remova a tampa da bateria e mova a bateria para o lado.
- Coloque a sonda de umidade em uma câmara de umidade ou garrafa de calibração de umidade e aguarde 20 minutos
- Ligue o medidor e gire o ajuste até a leitura de umidade no display coincidir com a fonte de calibração.



Função	Faixa e Resolução	Precisão
Umidade	10,0 a 95,0 % RH (UR)	± 3,5 % RH (UR)
Temperatura do Ar	-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)	± 2,0 °C (± 3,0 °F)
Temperatura IR (IV)	-50,0 a -20,0 °C (-58,0 a -4,0 °F)	± 5 °C (± 9 °F)
	-20,0 a 93,3 °C (-4,0 a 199,9 °F)	± 2 % da leitura ou ± 2 °C (± 4 °F)
	93 °C a 204 °C (200 a 400 °F)	
	204 °C a 500 °C (400 a 932 °F)	± 3 % da leitura

Display LCD Duplo com luz de fundo e indicadores de status

Tipo de SensorUmidade: Sensor de capacitância de precisão
Temperatura: Termistor (sonda) e Infravermelho

Tempo de Resposta Temperatura IV: 0,5 segundos; Sonda de Temperatura e Umidade

Relativa: 3 minutos

Nota sobre Precisão A precisão é especificada para a seguinte faixa de temperatura

ambiente: 18 a 28 °C (64 a 82 °F)

Taxa de Amostragem 2,5 amostras por segundo

Emissividade de Infravermelho 0,95 (fixa)

Campo de Visão de IV D/S = aprox. 8:1 razão (D = distância, S = ponto)

Potência do laser Menos de 1 mW

Resposta Espectral de IV 6 a 14 μm (comprimento de onda)

Condições de Operação 0 a 50 $^{\circ}$ C (32 a 122 $^{\circ}$ F); <80 $^{\circ}$ RH (UR) sem condensação Condições de Armazenamento -10 a 60 $^{\circ}$ C (14 a 140 $^{\circ}$ F); <80 $^{\circ}$ RH (UR) sem condensação

Fonte de Alimentação Bateria de 9 V com desligamento automático (após 10 minutos)

Duração da Bateria Aprox. 24 horas (se a luz de fundo e o laser são usados continuamente,

a vida útil da bateria é reduzida para 2 a 3 horas aprox.)

Dimensões / Peso 150 x 72 x 35 mm (5,9 x 2,8 x 1,4 "); 235 g (8,3 oz)

Nota de Patente Patente U.S. 7168316

Emissividade

A maioria dos materiais orgânicos e superfícies pintadas ou oxidadas possuem uma emissividade de 0,95 (configuração fixa no modelo RH101). Leituras imprecisas resultarão ao medir superfícies brilhantes ou polidas. Para compensar, cubra a superfície sob teste com fita adesiva ou tinta preta fosca. Dê um tempo para a fita atingir a mesma temperatura que o material por baixo, e em seguida meça a temperatura da fita ou da superfície pintada.

Tabela de Emissividade Térmica para Materiais Comuns

Material	Emissividade
Asfalto	0,90 a 0,98
Concreto	0,94
Cimento	0,96
Areia	0,90
Terra	0,92 a 0,96
Água	0,67
Gelo	0,96 a 0,98
Neve	0,83
Vidro	0,85 a 1,00
Cerâmica	0,90 a 0,94
Mármore	0,94
Reboco	0,80 a 0,90
Argamassa	0,89 a 0,91
Tijolo	0,93 a 0,96
Pano (preto)	0,98
Pele humana	0,98
Couro	0,75 a 0,80
Carvão (em pó)	0,96
Laca	0,80 a 0,95
Laca (mate)	0,97
Borracha (preta)	0,94
Plástico	0,85 a 0,95
Madeira	0,90
Papel	0,70 a 0,94
Óxidos de crómio	0,81
Óxidos de cobre	0,78
Óxidos de ferro	0,78 a 0,82
Matérias têxteis	0,90

Direitos autorais © 2011-2014 FLIR Systems, Inc.

Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte sob qualquer forma

Com Certificação ISO-9001

www.extech.com